

## **TERMOMETRO INFRA ROJO DE NO CONTACTO REF: JRT200**



**Rango de medición: 32 - 42.9°C**

**Precisión: ±0.2°C (35-42°C)**

**Resolución: 0.1 °C**

**Posición para medida: Dentro de 2,5 cm del objeto de medición**

**Administración de la energía: Apagado automático durante la espera**

**Fuente energía: 2 Baterías "AAA"**

**Condiciones de trabajo y almacenamiento:**

**Rango de temperatura:**

**Trabajo normal: 16-35 °C**

**Transporte y almacenamiento: -20-55 °C**

**Rango de humedad:**

**Trabajo normal: ≤85% (sin condensación)**

**Transporte y almacenamiento: ≤95% (sin condensación)**

**Presión atmosférica: Trabajo normal: 700-1060 hPa**

**Transporte y almacenaje: 500-1060hPa**

**Certificado de Venta Libre**